

輸入車の 緊急トラブル解決法

特集企画

- エンジンの回転に比例する異音は緊急性が高い
- 振動は走行中か、それ以外なのかをチェック
- ホットスタート時の始動不良の原因とは?
- コールドスタート時の始動不良の原因は電気系
- 警告灯が点いたら安全な場所に停車させる
- エンジンが掛からないのは点火系の不良かも!?and MORE!!



エンジンルームからの異臭には注意が必要

Special Column

my-starnetwork

会員サービスのご案内

サービスメニュー	S	G	P	P
シルバー会員	○	○	○	○
ゴールド会員	○	○	○	○
プラチナ会員	○	○	○	○
ダイヤモンド会員	○	○	○	○

ビークルデータカード

メルセデス・ ベンツの 戸籍謄本

整備の現場で、こんな経験はありませんか?

- 仕入れたベンツの装備内容が不明で見積りに手間取った
- 並行輸入車でオプションの詳細がつかめず、作業内容に不安が残った
- 中古車の年式・型式にズレがあり、診断機の選定に迷った

そんな場面で役立つのが「ビークルデータカード」です。



(例) WDB4632361X20

ベンツ新車工場出荷時情報の照会
Mercedes-Benz

全長	4590	ナンバープレート	C208D08
全幅	1880	CVNの	
車台番号	WDB4632361X20	EU型式承認番号	00344670401800
納期	11.10.2012	CAL ID	
オーダーナンバー	6283960893		
製造番号	6177637		
初度登録	30.04.2013		
お客様の名称			

テクニカル

燃料	9650 (L)
エンジン	27396330409215 (パートナー/A2730109300)
トランスミッション	T2290404478995 (パートナー/A4632702100)
軸距	765503 00 512229 (左ハンドル)

シルバー会員とゴールド会員に朗報!

技術サポート

Technical support



各種お問合せは、QRコードよりご登録の上ご連絡ください。

当サービスでは、現場での実務を踏まえた的確なアドバイスを提供し、解決に向けたサポートを行います。
この機会にぜひ一度お試しください!

会費内で無料にてご利用可

P ダイヤモンド会員
P プラチナ会員

技術対応	サービス内容	2回目以降の料金
月一回無料 G ゴールド会員 初回お試し無料 S シルバー会員	作業要領書	部品の脱着手順や作業指示等
	配線図	EPS・ECU・燃料系等
	工数表	作業時間の目安
	セット資料	同一作業に対する一括提供
		3,000円/件
		3,000円/件
		2,000円/件
		5,000円/件



06-4703-0021

my-starnetwork
テックプラス8月号

毎月郵送でお届けしています。